

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа Троицк в городе Москве «Троицкая детская школа искусств» (МАОУДОД «Троицкая ДШИ»)
Фактический адрес	108840, г.Москва, г.о.Троицк, ул.Пионерская, д.4
телефон	E-mail: eletitarenko@yandex.ru
Ведомственная принадлежность	(департамент, комитет) – управление по социальным вопросам администрации г. о. Троицк в г. Москве
Вид деятельности	социальное обслуживание, здравоохранение, образование, торговля и сервисное обслуживание, культурно - досуговая деятельность, спортивно- оздоровительная, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания – дополнительное образование детей
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость – услуги оказываются инвалидам ДП-И (К, О) при проведении праздничных мероприятий, концертов
Размещение объекта	отдельно стоящее здание
Количество и назначение входов	1 центральный, 2 запасных
Год постройки	1958г.
Год последней реконструкции	1998 г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы, №17, №876, №398, №1001-ост. «Аптека»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения) - имеется						
- ширина прохода, калитки	1,5 м	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии) - отсутствует						
*Расстояние до входа в здание	-			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	-			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) - имеется						
- ширина тротуара (пути движения)	1,2 м	-	-	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	отсутствуют			Отсутствуют	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствуют			Отсутствует	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	имеются			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории): - отсутствует						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-	-	-	Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-	-	-	За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-	-	-	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе: – отсутствует						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-	-	-	0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L)	-	-	-	8 % и менее, для подъема	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м	К

x 100%.				до 0,2 м – до 10%	не более 20%	
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	–	-	-	Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	–	-	-	0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	–	-	-	0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка - имеется входная площадка (2,0 x 2,0 м)						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	-	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	-	-	-	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	2,0 м	-	-	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,0 м	-	-	Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	-			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	имеется			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Не имеется			Наличие		Г
Лестница наружная	нет					
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	–			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	–			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	–			Как минимум с одной стороны, допустимо	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном	О, С

				отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	пандусе с уклоном не более 16,5%	
- на высоте	–			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	–			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания				Наличие		О, С
Пандус наружный	нет					
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	-			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	-			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	Не имеется					
-при въезде на пандус, длина	-			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	-			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	-			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	Не имеются			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	Не имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- * нетравмирующие окончания	Не имеются			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	отсутствует			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	имеется					
Глубина	1,15 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	2,0 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	имеются					
Двери автоматические, справочно	отсутствуют					
- ширина дверного проема в свету	0,8 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0.04 м; 0.015 м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К

Лестница на уровень 1-го этажа : имеется						
Маркировка ступеней	–			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Имеются только со стороны межмаршевого пролета			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	0,85 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа : отсутствует						
Ширина марша	–			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	–			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	–			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	–			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон: отсутствуют						
- на высоте (нижний поручень)	–			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	–			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	–			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной						
	–			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов отсутствует						
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный				-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,2 м Имеются сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	–			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	–			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	–			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	–			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	–			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-	–			Имеются		Г

справочные системы						
*Тактильная схема	–			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания: имеются						
- места для сидения на каждом этаже	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	отсутствует			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) отсутствует						
Контрастная маркировка ступеней	–			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	–			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	–			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже отсутствует						
Ширина марша	–			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	–			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	–			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	–			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон: отсутствуют						
- на высоте (нижний поручень)	–			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	–			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) имеется						
Маркировка ступеней	отсутствует			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Имеются со стороны межмаршевого пролета 0,85 м			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский						
Кабина:						
- длина	–			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	–			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	–			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	–			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	–			Имеется		Г
*Звуковая информация	–			Имеется		С

*Знак доступности	–			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	–			Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок отсутствует						
Высота рабочей поверхности	–			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	–			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете отсутствует						
Ширина проема двери в свету	–			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	–			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	–			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	–			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	–			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	–			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	–			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением № – отсутствует						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	–			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	–			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) отсутствует						
Длина	–			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	–			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	–			Имеются		О
*Крючки для костылей	–			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест): отсутствует						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	-			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	-			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	-			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	отсутствует			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Не имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Не имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	отсутствует			Имеется		С
Ширина дверного проёма	0,7 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	0,7 м			1,2 м	Не менее 0,8 м × 1,2 м	К

- зона у раковины (ширина)	1,0 м		и более 0,8 м и более	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- *высота раковины	0,85		0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	Не имеется		Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	не имеется				
- количество кабин	-		справочно		
- *знак доступности кабины	-		Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	-		1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	-		1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	отсутствуют		Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	отсутствуют		Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	отсутствуют		Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта – при входе на территорию объекта установить информационный щит с указанием сведений об учреждении,
- на входной группе - на входных дверях установить знак (круг желтого цвета) для слабовидящих, в зоне входа на стенах установить на дверях установить таблички с тактильной информацией о назначении учреждения,
- на путях передвижения – на лестницах маршах установить на поручне тактильные указатели номера этажа, ступени оборудовать световыми и контрастными маркировками,
- в зоне оказания услуги – на дверях установить таблички с тактильной информацией о назначении кабинетов и иных помещений,
- в санитарных помещениях – рассмотреть вопрос о возможности расширения санитарных помещений, установке специального оборудования (крючки для костылей, опорные поручни и иное оборудование).

Ответственный за проведение обследования объекта:

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Зам. Директора по безопасности

(должность)

Фёдоров В.А.

(подпись)

и.о.)

« » _____ 2021 г.

(фамилия

Руководитель объекта

Директор

(должность)

Титаренко Е.И.

(подпись)

(фамилия и.о.)

Дата заполнения « » _____ 2021 г.

Приложение к Методическим рекомендациям
 о порядке организации и проведения обследования
 по степени приспособленности для инвалидов
 объектов городской инфраструктуры и
 заполнению анкеты доступности для инвалидов
 общественных зданий

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа Троицк в городе Москве «Троицкая детская школа искусств» (МАОУДОД «Троицкая ДШИ») (юридический адрес: 108840, г.Москва, г.о.Троицк, ул.Пионерская, д.4)
Фактический адрес	108840, г.Москва, г.о.Троицк, Академическая пл., д.3
телефон	8(495) 851-50-00, 8(495) 851-24-92, 8(909) 912-90-75, E-mail: eletitarenko@yandex.ru
Ведомственная принадлежность	(департамент, комитет) – комитет по социальным вопросам администрации г.о.Троицк в г.Москве
Вид деятельности	социальное обслуживание, здравоохранение, образование, торговля и сервисное обслуживание, культурно - досуговая деятельность, спортивно- оздоровительная, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания – дополнительное образование детей
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	количество обслуживаемых посетителей/день 50, вместимость – услуги оказываются инвалидам ДП-И (К, О) при проведении праздничных мероприятий, концертов - 0
Размещение объекта	Помещение в многоквартирном доме на 1 этаже
Количество и назначение входов	1 центральный, 1 запасной
Год постройки	1909 г.
Год последней реконструкции	1911г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы, №17, №876, №398, №1001-ост. «Академическая площадь»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	Есть
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с	есть

		транспортным проездом более 1,5 см	
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения) - отсутствует						
- ширина прохода, калитки	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии) - отсутствует						
*Расстояние до входа в здание	-			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	-			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) - имеется						
- ширина тротуара (пути движения)	15 м	-	-	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	отсутствуют			Отсутствуют	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствуют			Отсутствует	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	имеются			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории): - отсутствует						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-	-	-	Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-	-	-	За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-	-	-	Есть на всю ширину проступи или шириной не	Отсутствие, несоответствие	С

				менее 6 см по краю проступи		
Пандус на рельефе: – отсутствует						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	–	-	-	0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	–	-	-	8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	–	-	-	Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	–	-	-	0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	–	-	-	0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка - имеется входная площадка (2,0 x 3,0 м)						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	-	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	-	-	-	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	3,0 м	-	-	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,0 м	-	-	Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	-			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	имеется			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Не имеется			Наличие		Г

Лестница наружная	нет					
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	-			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	-			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	-			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	-			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	-			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Наличие		О, С
Пандус наружный	нет					
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	-			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	-			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	Не имеется					
-при въезде на пандус, длина	-			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	-			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	-			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	Не имеются			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	Не имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	Не имеются			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	отсутствует			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	имеется					

Глубина	1,15 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	2,0 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	имеются					
Двери автоматические, справочно	отсутствуют					
- ширина дверного проема в свету	0,8 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0.04 м; 0.015 м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа : имеется						
Маркировка ступеней	–			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Имеются только со стороны межмаршевого пролета			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	0,85 м_			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * горизонтальные завершения поручня	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа : отсутствует						
Ширина марша	–			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон	–			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	–			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	–			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон: отсутствуют						
- на высоте (нижний поручень)	–			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- * на высоте (верхний поручень)	–			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- * горизонтальные завершения поручней	–			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	–			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов отсутствует						
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный				-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,2 м Имеются			1,2 м и более,	Не менее 0,9 м, допустимы сужения	К

	сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м			допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	до 0,8 м	
Разворотные площадки, глубина	–			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	–			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	–			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	–			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	–			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	–			Имеются		Г
*Тактильная схема	–			Имеются	С	
*Место отдыха и ожидания: имеются						
- места для сидения на каждом этаже	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	отсутствует			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) отсутствует						
Контрастная маркировка ступеней	–			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	–			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	–			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже отсутствует						
Ширина марша	–			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	–			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	–			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	–			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон: отсутствуют						
- на высоте (нижний поручень)	–			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	–			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) имеется						
Маркировка ступеней	отсутствует			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Имеются со стороны межмаршевого пролета 0,85 м			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С

- *нетравмирующие окончания	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	отсутствует					
Кабина:	–					
- длина	–			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	–			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	–			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	–			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	–			Имеется		Г
*Звуковая информация	–			Имеется		С
*Знак доступности	–			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	–			Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок отсутствует						
Высота рабочей поверхности	–			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	–			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете отсутствует						
Ширина проема двери в свету	–			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	–			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	–			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	–			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	–			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	–			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	–			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением № – отсутствует						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	–			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	–			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) отсутствует						
Длина	–			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	–			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	–			Имеются		О
*Крючки для костылей	–			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест): отсутствует						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	-			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на	-			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К

кресле-коляске						
Доля мест для лиц с нарушением слуха	-			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	отсутствует			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Не имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Не имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	отсутствует			Имеется		С
Ширина дверного проёма	0,7 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	0,7 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,0 м			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,85			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	Не имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	не имеется					
- количество кабин	-			справочно		
- *знак доступности кабины	-			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	-			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	-			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	отсутствуют			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	отсутствуют			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта – при входе на территорию объекта установить информационный щит с указанием сведений об учреждении,
- на входной группе - на входных дверях установить знак (круг желтого цвета) для слабовидящих, в зоне входа на стенах установить на дверях установить таблички с тактильной информацией о назначении учреждения,
- на путях передвижения – на лестницах маршах установить на поручне тактильные указатели номера этажа, ступени оборудовать световыми и контрастными маркировками,
- в зоне оказания услуги – на дверях установить таблички с тактильной информацией о назначении кабинетов и иных помещений,

- в санитарных помещениях – рассмотреть вопрос о возможности расширения санитарных помещений, установке специального оборудования (крючки для костылей, опорные поручни и иное оборудование).

–

Ответственный за проведение обследования объекта:

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Зам. Директора по безопасности

(должность)

Фёдоров В.А.

(подпись)

(фамилия

и.о.)

« » _____ 2021 г.

Руководитель объекта

Директор

(должность)

Титаренко Е.И.

(подпись)

(фамилия и.о.)

Дата заполнения « » _____ 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа Троицк в городе Москве «Троицкая детская школа искусств» (МАОУДОД «Троицкая ДШИ») (юридический адрес: 108840, г. Москва, г.о. Троицк, ул. Пионерская, д.4)
Фактический адрес	108841, г.Москва, г.о.Троицк, мкр. В, д.38
телефон	8(495) 851-50-00, 8(495) 851-24-92, 8(909) 912-90-75, E-mail: eletitarenko@yandex.ru
Ведомственная принадлежность	(департамент, комитет) – комитет по социальным вопросам администрации г.о.Троицк в г.Москве
Вид деятельности	социальное обслуживание, здравоохранение, образование, торговля и сервисное обслуживание, культурно - досуговая деятельность, спортивно- оздоровительная, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания – дополнительное образование детей
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость – услуги оказываются инвалидам ДП-И (К, О) при проведении праздничных мероприятий, концертов
Размещение объекта	Помещение на 1 этаже в МКД (многоквартирный дом)
Количество и назначение входов	1 центральный, 1 запасной
Год постройки	1988 г.
Год последней реконструкции	2010 г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы, №17, №876, №398, №1001-ост. «Академическая площадь»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	Есть
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть

Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения) - отсутствует						
- ширина прохода, калитки	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии) - отсутствует						
*Расстояние до входа в здание	-			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	-			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) - имеется						
- ширина тротуара (пути движения)	5 м	-	-	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	отсутствуют			Отсутствуют	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствуют			Отсутствует	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	Имеются			имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории): - имеется						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	Не имеется	-	-	Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	Не имеется	-	-	За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	Не имеется	-	-	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе: – отсутствует						

- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-	-	-	0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	-	-	-	8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-	-	-	Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка - имеется входная площадка (1,5 x 2,0 м)						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	-	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	-	-	-	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,5 м	-	-	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,0 м	-	-	Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	-			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	имеется			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Не имеется			Наличие		Г
Лестница наружная	нет					
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	-	-	-	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	-	-	-	Как минимум с одной стороны,	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более	О, С

				допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	
- на высоте	-	-	-	0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	-	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Наличие		О, С
Пандус наружный	нет					
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	-			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	Не имеются					
-при въезде на пандус, длина	-			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	-			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	-			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	Не имеются			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	Не имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	Не имеются			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	отсутствует			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	имеется					
Глубина	2,2 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	1,2 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	имеются					
Двери автоматические, справочно	отсутствуют					
- ширина дверного проема в свету	0,8 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0.04 м; 0.015 м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К

Лестница на уровень 1-го этажа : отсутствует						
Маркировка ступеней	–			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа : отсутствует						
Ширина марша	–			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	–			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	–			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	–			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон: отсутствуют						
- на высоте (нижний поручень)	–			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	–			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	–			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	–			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов отсутствует						
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный				-	наличие	К
Коридоры/холлы	имеются					
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,2 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	–			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	–			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Не имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	–			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	–			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	–			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	–			Имеются		Г
*Тактильная схема	–			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания: имеются						
- места для сидения	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	

*Навесное оборудование , выступ в зону движения	отсутствует			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) отсутствует						
Контрастная маркировка ступеней	–			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	–			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	–			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже отсутствует						
Ширина марша	–			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	–			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	–			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	–			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон: отсутствуют						
- на высоте (нижний поручень)	–			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	–			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) имеется						
Маркировка ступеней	отсутствует			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский						
Кабина:						
- длина	–			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	–			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	–			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	–			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	–			Имеется		Г
*Звуковая информация	–			Имеется		С
*Знак доступности	–			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	–			Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок отсутствует						
Высота рабочей поверхности	–			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	–			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабнете отсутствует						

Ширина проема двери в свету	–			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	–			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	–			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	–			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	–			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	–			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	–			не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением № – отсутствует						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	–			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	–			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) отсутствует						
Длина	–			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	–			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	–			Имеются		О
*Крючки для костылей	–			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест): отсутствует						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	-			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	-			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	-			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	отсутствует			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Не имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Не имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	отсутствует			Имеется		С
Ширина дверного проёма	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	0,7 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,0 м			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,85			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	Не имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	не имеется					
- количество кабин	-			справочно		

- *знак доступности кабины	-			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	-			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	-			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	отсутствуют			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаза	отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	отсутствуют			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта – при входе на территорию объекта установить информационный щит с указанием сведений об учреждении,
- на входной группе - на входных дверях установить знак (круг желтого цвета) для слабовидящих, в зоне входа на стенах установить на дверях установить таблички с тактильной информацией о назначении учреждения,
- на путях передвижения – на лестницах маршах установить на поручне тактильные указатели номера этажа, ступени оборудовать световыми и контрастными маркировками,
- в зоне оказания услуги – на дверях установить таблички с тактильной информацией о назначении кабинетов и иных помещений,
- в санитарных помещениях – рассмотреть вопрос о возможности расширения санитарных помещений, установке специального оборудования (крючки для костылей, опорные поручни и иное оборудование).

–
Ответственный за проведение обследования объекта:

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Зам. Директора по безопасности

(должность)

Фёдоров В.А.

(подпись)

(фамилия

и.о.)

« » _____ 2021 г.

Руководитель объекта

Директор

(должность)

Титаренко Е.И.

(подпись)

(фамилия и.о.)

Дата заполнения « » _____ 2021 г.

Приложение к Методическим рекомендациям
о порядке организации и проведения обследования
по степени приспособленности для инвалидов
объектов городской инфраструктуры и
заполнению анкеты доступности для инвалидов
общественных зданий

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа Троицк в городе Москве «Троицкая детская школа искусств» (МАОУДОД «Троицкая ДШИ») (юридический адрес: 108840, г.Москва, г.о.Троицк, ул.Пионерская, д.4)
Фактический адрес	108841, г.Москва, г.о.Троицк, мкр. В, д.49
телефон	8(495) 851-50-00, 8(495) 851-24-92, 8(909) 912-90-75, E-mail: eletitarenko@yandex.ru
Ведомственная принадлежность	(департамент, комитет) – управление по социальным вопросам администрации г. о. Троицк в г. Москве
Вид деятельности	социальное обслуживание, здравоохранение, образование, торговля и сервисное обслуживание, культурно - досуговая деятельность, спортивно- оздоровительная, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания – дополнительное образование детей
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость – услуги оказываются инвалидам ДП-И (К, О) при проведении праздничных мероприятий, концертов
Размещение объекта	Помещение на 1 этаже в МКД (многоквартирный дом)
Количество и назначение входов	1 центральный
Год постройки	1990 г.
Год последней реконструкции	2010г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы, №433, №398 - ост. «Микрорайон В, конечная»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	Есть
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с	есть

		транспортным проездом более 1,5 см	
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения) - отсутствует						
- ширина прохода, калитки	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии) - отсутствует						
*Расстояние до входа в здание	-			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	-			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) - имеется						
- ширина тротуара (пути движения)	5 м	-	-	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	отсутствуют			Отсутствуют	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствуют			Отсутствует	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	Имеются			имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории): - имеется						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	Не имеется	-	-	Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	Не имеется	-	-	За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	Не имеется	-	-	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю	Отсутствие, несоответствие	С

				проступи		
Пандус на рельефе: – отсутствует						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	–	-	-	0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	–	-	-	8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	–	-	-	Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	–	-	-	0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	–	-	-	0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка - имеется входная площадка (1,5 x 1,5 м)						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	-	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	-	-	-	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,5 м	-	-	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,5 м	-	-	Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	-			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	имеется			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Не имеется			Наличие		Г
Лестница наружная	имеется					
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	Не имеется	-	-	Не Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С

Маркировка ступеней	-	-	-	Не Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Не имеются	-	-	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	-	-	-	0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	-	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Наличие		О, С
Пандус наружный	нет					
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	-			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	-			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	Не имеются					
-при въезде на пандус, длина	-			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	-			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	-			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	Не имеются			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	Не имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	Не имеются			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	отсутствует			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	имеется					
Глубина	1,5 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	1,5 м			2,0 м и более,	Менее 2,0 м	К

				при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м		
Двери распашные, справочно	имеются					
Двери автоматические, справочно	отсутствуют					
- ширина дверного проема в свету	1,5 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0.04 м; 0.015 м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа : имеется						
Маркировка ступеней	–			Не Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * нетравмирующие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа : отсутствует						
Ширина марша	–			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	–			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	–			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	–			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон: отсутствуют						
- на высоте (нижний поручень)	–			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	–			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	–			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной						
	–			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов отсутствует						
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный				-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,2 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	–			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	–			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Не имеются			Имеются		К, Г

*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	–			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Речевые информаторы и маяки	–			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	–			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	–			Имеются		Г
*Тактильная схема	–			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания: имеются						
- места для сидения	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	отсутствует			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) отсутствует						
Контрастная маркировка ступеней	–			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	–			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	–			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже отсутствует						
Ширина марша	–			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	–			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	–			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	–			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон: отсутствуют						
- на высоте (нижний поручень)	–			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	–			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) отсутствует						
Маркировка ступеней	отсутствует			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С
- *горизонтальные завершения	Не имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Не имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский						
Кабина:						
- длина	–			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	–			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	–			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К

-* поручни	–			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	–			Имеется		Г
*Звуковая информация	–			Имеется		С
*Знак доступности	–			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	–			Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок отсутствует						
Высота рабочей поверхности	–			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	–			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете отсутствует						
Ширина проема двери в свету	–			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	–			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	–			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	–			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	–			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	–			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	–			не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением № – отсутствует						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	–			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	–			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) отсутствует						
Длина	–			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	–			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	–			Имеются		О
*Крючки для костылей	–			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест): отсутствует						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	-			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	-			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	-			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	отсутствует			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Не имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Не имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К

Тактильная маркировка	отсутствует			Имеется		С
Ширина дверного проёма	0,7 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	0,7 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,0 м			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,85			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	Не имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	не имеется					
- количество кабин	-			справочно		
- *знак доступности кабины	-			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	-			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	-			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	отсутствуют			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	отсутствуют			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта – при входе на территорию объекта установить информационный щит с указанием сведений об учреждении,
- на входной группе - на входных дверях установить знак (круг желтого цвета) для слабовидящих, в зоне входа на стенах установить на дверях установить таблички с тактильной информацией о назначении учреждения,
- на путях передвижения – на лестницах маршах установить на поручне тактильные указатели номера этажа, ступени оборудовать световыми и контрастными маркировками,
- в зоне оказания услуги – на дверях установить таблички с тактильной информацией о назначении кабинетов и иных помещений,
- в санитарных помещениях – рассмотреть вопрос о возможности расширения санитарных помещений, установке специального оборудования (крючки для костылей, опорные поручни и иное оборудование).

Ответственный за проведение обследования объекта:

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Зам. Директора по безопасности

(должность)

Фёдоров В.А.

(подпись)

и.о.)

« » _____ 2021 г.

(фамилия)

Руководитель объекта

Директор

(должность)

Титаренко Е.И.

(подпись)

(фамилия и.о.)

Дата заполнения « » _____ 2021 г.

